



Bern, Münsterplattform - Sofortmassnahmen Pavillon Ost

Ausführung
Auftraggeber

2019

Immobilien Stadt Bern

Ausgangslage

Als Sofortmassnahme wurde bei der Zustandsuntersuchung 2017 beim Riss in der Ecke Pavillon Ost ein Sicherungsbügel angebracht. Dieser ist eine temporäre Massnahme bis zur definitiven Sicherung durch eine Instandsetzung.

Eingriffe/Massnahmen

Der gerissene Sandstein musste ersetzt werden. Um einen erneuten Riss im Eckstein zu verhindern, wurden die Fugen entsprechend ausgebildet, so dass kein Druck mehr von den oberen Abdecksteinen auf den Eckstein einwirkt.

