



Bern, Münsterplattform - Zustandsuntersuchung Stützmauer

Ausführung 2017
Auftraggeber Tiefbauamt Stadt Bern

Ausgangslage:

Gemäss Unterhaltsplan wurde eine Hauptinspektion im Jahr 2017 vorgesehen.

Eingriffe/Massnahmen:

WAM hat zusammen mit den Sandsteinspezialisten der Münsterbauhütte die Hauptinspektion der Stützmauer Münsterplattform per Hebebühne durchgeführt. Unter anderem wurden Risse, Schalenbildungen, Pflanzeinwüchse und schadhafte Fugen festgestellt. Aufgrund der Ergebnisse der Hauptinspektion wurde ein Massnahmenplan erstellt.

